


0.70

0.10



nachylenie połaci dachowej 5 stopni

1250



widok połaci dachowych

0.15

217

0.15

0.80

rynny dachowe i rury spustowe  
systemowe lub inne stalowe ocynkowane ,  
w kolorze czerwonym



Projekt:	Remont Remizy OSP w Podstolicach		
Inwestor:	Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń		
Architekt:	inż. Władysław Maczyński mgr inż. Wiesław Swosiński		
Nazwa pliku:	OSP Podstolice remont		
Skala:	1 : 75	Data:	2016-01-31   połacie dachowe